



AIR KELANTAN SDN. BHD.
“Dan Kami Jadikan Tiap-Tiap Sesuatu yang Hidup dari Air”

HEBAHAN PENGGUNA BAGI KERJA-KERJA TIDAK BERJADUAL DI JAJAHAN TUMPAT

MAKLUMAT GANGGUAN BEKALAN SEBAGAIMANA BERIKUT:

PUNCA GANGGUAN	Kerja-kerja kecemasan Servis Telaga Tiub di Loji Rawatan Air (LRA) Wakaf Bharu, Tumpat Kelantan untuk meningkatkan sumber air bersih dan terawat
SUMBER TANGKI / LOJI RAWATAN AIR	Berlaku gangguan kuantiti bekalan air daripada Loji semasa kerja-kerja tersebut dijalankan
LOKASI / KAWASAN TERLIBAT	<p><u>PENGGUNA TANGKI WAKAF BHARU:</u></p> <p>Kg Jawi,Taman Sri Palas,Bendang Morak,Jalan Baru W/B Perumahan B/Polis,Kebakat,Kg Banggol Petani,Kg Baru Pasir Pekan,Kg Bukit,Kg Bunut Sarang Burong,Kg Chat Sg Pinang,Kg Chenderong Batu,Kg Delima,Kg Dusun,Kg Gerong,Kg Hutan Jambu,Kg Kebakat,Kg Kepulau,Kg Kok Keli, Kg Kok Majid,Kg Kok Pasir,Kg Kota Kbg Labu,Kg Kubang Batang,Kg Kutan Hilir,Kg Laut,Kg Mesira,Kg Morak,Kg Mulong,Kg Padang Pohon Tanjung (Taman Annex),Kg Palekbang,Kg Paloh Dalam,Kg Pasir Pekan,Kg Pdg Tembesu,Kg Pdg Tokku,Kg Pohon Tanjung,Kg Pulau Beluru,Kg Pulau Besar,Kg Pulau Gorek,Kg Pulau Raja,Kg Pulau Telok Renjuna,Kg Semat Jal,Kg Sg Pinang, Kg Surau,Kg Wakaf Bharu,Paloh Chicha,Pdg Rokma Per Chenderong Batu(Yusmira),Perumahan Kota Ville,Perumahan SPP Warisan Berangan 1,2,3,Pondok Lambor Kg Delima,Taman Jaya Taman Nadira,Taman Adabi ,Taman Aspek Delima,Taman Baiduri,Taman Harmoni Berangan,Taman Kenchana,Taman Kota Kbg Labu Msjid Annur,Taman Mimi,Taman Murni,Taman Rostam,Taman Sbj,Taman Simpura P.Pekan,Taman Sri Kebakat B,Taman Sri Kota Kbg Labu,Taman Sri Rokma,Taman Wakaf,Tok Malek Hujung,Wakaf Delima Bechah Temelang,Wakaf King dan Kawasan Sekitar.</p> <p>(Anggaran keseluruhan Akaun Yang Terlibat: +- 15,334 akaun)</p>
TEMPOH MASA/ PELAN MITIGASI GANGGUAN/ PENYELESAIAN	<p>Tempoh masa gangguan :</p> <p>(Masa:Kerja-kerja penyelenggaraan telah dilakukan oleh AKSB bermula 25/7/2021 dan Dijangka selesai 25/8/2021 secara berperingkat)</p> <p>-Para pelanggan yang terlibat akan mengalami gangguan tekanan air dan tiada air pada penghujung paip AKSB. -Bekalan air akan pulih secara berperingkat setelah kerja penyelenggaraan selesai sepenuhnya.</p> <p>AKSB mengurus penghantaran air melalui Lori Tangki dan Lori Air Kontrak (LAK) bermula 9:00 pagi – 6:00 petang untuk mengatasi masalah bekalan air kepada pelanggan terjejas.</p> <p>(JAJAHAN TUMPAT) Penempatan Tangki Statik berkapasiti 400-1200 gelen di lokasi-lokasi seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Jalan besar Kutan sekitar sekolah2. Kg Baru Lrg Parit Kubu3. Jalan besar Kutan hujung sempadan berdekatan kubor pencawang/nasi sumatera4. Belakang madrasah/rumah anak yatim Kg Baru Pasir Pekan5. Kg Kutan Kubur Lrg Parit Kubu6. Taman blkg Masjid Kutan7. Kutan Sungai futsal

**NASIHAT
KEPADA
PENGGUNA**

- AKSB memohon maaf di atas kesulitan para pelanggan.
- Pelanggan disaran berhemah menggunakan air.
- Untuk pertanyaan dan INFO hubungi PINTAS di talian 15777 dan WhatsApp 0195755777.
- Muat Turun Aplikasi MyAKSB melalui *google play store* dan *App Store* untuk mendapatkan maklumat mengenai bekalan Air Kelantan Sdn Bhd.

DISEDIAKAN OLEH:

**UNIT HAL EHWAL PELANGGAN
PUSAT INFORMASI DAN TALIAN ADUAN
JABATAN OPERASI
AIR KELANTAN SDN BHD
26 JULAI 2021**