



AIR KELANTAN SDN. BHD.
"Dan Kami Jadikan Tiap-Tiap Sesuatu yang Hidup dari Air"

**NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR MELIBATKAN LOJI RAWATAN AIR
KAMPUNG CHAP, BACHOK**

PUNCA GANGGUAN	Kerja-kerja kecemasan pembaikan Sistem <i>Chemiless</i> di LRA Kg Chap yang rosak dan menyebabkan gangguan kualiti dan kuantiti bekalan air terawat																				
LOKASI TERLIBAT	<p>JAJAHAN/ KAWASAN-KAWASAN TERLIBAT:</p> <p>Bandar Bachok, Kg Nipah, Kg Kemudi, Pantai Baru Sampai Ke Simpang 3 Melawi, Kg Tok Burung, Pantai Damat, Kubang Kawah, Perupok, Kg Kubang Golok, Kg Balai Sampai Pintu Gerbang, Kg Sungai, Pengkalan Baru, Beris Kubur Besar, Kg Bawah Lembah Hingga ke Jambatan Mentera,</p> <p>Kg Takang, Kg Tanjong, Kg Gajah Mati, Kg Cherang Laut, Kemayang Sampai Pengkalan Datu, Pantai Irama, Kg Penghulu Kob, Tanjung Jenera, Seri Sentosa, Kg Mengabang, Tawang, Kemasin, Senok, Kg Tok Belian, Kg Wakaf Zin.</p> <p>Kg Wakaf Wanik, Kg Teluk Kemunting, Kg Pauh Sembilan, Kg Tok Pakeh, Tmn Ku Bongsu, Kg Tanjung, Kg Aur, Bekelam, Changgong, Badak Mati, Pengkalan Tok Kassim, Padang Bual, Perumahan Beris, Beris Pak Pura, Wakaf Aik, dan kawasan sekitar.</p> <p>(Bilangan Akaun Terlibat : ±6,025 akaun)</p>																				
TARIKH PENYELENGGARAAN	<table border="1"><thead><tr><th>Bil</th><th>Tarikh</th><th>Skop Kerja</th><th>Kesan</th><th>Catatan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>13 – 17 Julai 20</td><td>Pembaikan Basin 2 <i>Chemiless</i></td><td>Pengurangan air terawat daripada 10 JLH kepada 5JLH</td><td>Loji beroperasi dengan pengurangan pengeluaran</td></tr><tr><td>2.</td><td>18 – 20 Julai 20</td><td>Pencucian jajaran paip</td><td>Tiada pengeluaran air terawat sebanyak 10 JLH</td><td>Loji tidak beroperasi</td></tr><tr><td>3.</td><td>21 – 22 Julai 20</td><td>Pencucian tangki air bersih</td><td>Tiada pengeluaran air terawat sebanyak 10 JLH</td><td>Loji tidak beroperasi</td></tr></tbody></table>	Bil	Tarikh	Skop Kerja	Kesan	Catatan	1.	13 – 17 Julai 20	Pembaikan Basin 2 <i>Chemiless</i>	Pengurangan air terawat daripada 10 JLH kepada 5JLH	Loji beroperasi dengan pengurangan pengeluaran	2.	18 – 20 Julai 20	Pencucian jajaran paip	Tiada pengeluaran air terawat sebanyak 10 JLH	Loji tidak beroperasi	3.	21 – 22 Julai 20	Pencucian tangki air bersih	Tiada pengeluaran air terawat sebanyak 10 JLH	Loji tidak beroperasi
Bil	Tarikh	Skop Kerja	Kesan	Catatan																	
1.	13 – 17 Julai 20	Pembaikan Basin 2 <i>Chemiless</i>	Pengurangan air terawat daripada 10 JLH kepada 5JLH	Loji beroperasi dengan pengurangan pengeluaran																	
2.	18 – 20 Julai 20	Pencucian jajaran paip	Tiada pengeluaran air terawat sebanyak 10 JLH	Loji tidak beroperasi																	
3.	21 – 22 Julai 20	Pencucian tangki air bersih	Tiada pengeluaran air terawat sebanyak 10 JLH	Loji tidak beroperasi																	
SARANAN KEPADA PENGGUNA	<ul style="list-style-type: none">Menyimpan bekalan air secukupnyaBerhemah menggunakan airKesabaran tuan/ puan amatlah dihargaiUntuk pertanyaan dan INFO hubungi PINTAS di talian 15777 dan whatapps 0195755777Muat Turun Aplikasi MyAKSB yang baharu dan mudah melalui <i>google play store</i> dan <i>app store</i>																				

NOTIS DISEDIAKAN OLEH :

UNIT HAL EHWAL PELANGGAN
PUSAT INFORMASI DAN TALIAN ADUAN (PINTAS)
AIR KELANTAN SDN BHD
Tarikh Notis : 05/07/2020