



AIR KELANTAN SDN. BHD.

“Dan Kami Jadikan Tiap-Tiap Sesuatu yang Hidup dari Air”

HEBAHAN GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI JAJAHAN TUMPAT

MAKLUMAT GANGGUAN BEKALAN SEBAGAIMANA BERIKUT:

PUNCA GANGGUAN	Kerja-kerja Kecemasan Pembaikan Paip Utama 8” Pecah di Bandar Tumpat
SUMBER TANGKI / LOJI RAWATAN AIR	Sumber air daripada Loji Rawatan Air Kelar
LOKASI / KAWASAN TERLIBAT	Bandar Tumpat, Bandar Baru Tumpat, Kg Dalam Rhu, Taman Sri Dalam Rhu dan kawasan sekitar. (Keseluruhan Anggaran Akaun Terlibat Dengan Gangguan Adalah: +- 800 akaun)
TEMPOH MASA GANGGUAN	29 Mac 2021 (Isnin) (Masa : Bermula 11:00 pagi dan dijangka selesai pada 6:00 petang) (Bekalan air akan pulih secara berperingkat setelah kerja-kerja pembaikan selesai sepenuhnya)
NASIHAT KEPADA PENGGUNA	<ul style="list-style-type: none">▪ AKSB mohon maaf di atas kesulitan▪ Pelanggan diharap bersabar▪ Berhemah menggunakan air▪ Untuk pertanyaan dan INFO hubungi PINTAS di talian 15777 dan WhatsApp 0195755777▪ Muat Turun Aplikasi MyAKSB melalui <i>google play store</i> dan <i>App Store</i> untuk mendapatkan maklumat mengenai bekalan Air Kelantan Sdn Bhd

HEBAHAN OLEH:

**UNIT HAL EHWAL PELANGGAN
PUSAT INFORMASI DN TALIAN ADUAN (PINTAS)
JABATAN OPERASI
AIR KELANTAN SDN BHD**